



TECHNISCHE MITTEILUNG / SERVICE BULLETIN NR. 30

Datum 29. Januar 2020

Gegenstand / Subject

Kraftstoffpumpe, Ölfilter, Generator, Elektrostarter, Zündkerzen

Fuel Pump, Oil Filter, Alternator, Electric Starter, Spark Plugs

betroffene Geräte / Modells affected

Motor S 1800 und Baureihen

Motor S 2100 und Baureihen

Motor S 2500 und Baureihen

Anlass / Reason

Änderungen von Bauteilen an den Motoren.

Changes on components at the engines.

Dringlichkeit / Compliance

Keine / None

Maßnahmen / Actions

Motorentyp Engine Type	Bauteil Component	Alte Teilenummer Old Partnumber	Neue Teilenummer New Partnumber
S1800, S2100, S2500	Kraftstoff-Hebel-Pumpe (Fuel Pump with lever)	05200401	05200401B
	Kraftstoff-Stößel-Pumpe (Fuel Pump with Pin)	08200401	08200401B
S1800, S2100, S2500	Ölfilter (Oil-Filter)	08200121	08200122 / 08200123
S1800, S2100, S2500	Generator (Alternator)	08200337	08200337B
S1800, S2100, S2500	Elektrostarter (Electric Starter)	05200333	05200333V

Sauer Flugmotorenbau GmbH
Martin Manthey